BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Pièce de rechange pour lance 19–150 l/min



Article no.	Produit	Prix (sans TVA)
01.70152	anneau de pulvérisation	6,00
01.70169	KIT de réparation *	48,00

Description du produit:
Les pièces de rechange pour la lance 19 – 150 L/min sont la solution idéale pour répondre à vos besoins. Elles garantissent des performances fiables et sont faciles à monter.