BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG

Pièce de rechange pour lance 115–475 l/min



Article no.	Produit	Prix (sans TVA)
01.70154	Anneau de pulvérisation	6,00
01.70170	KIT de réparation *	58,00

Description du produit:
Les pièces de rechange pour la lance 115 – 475 L/min sont la solution idéale pour répondre à vos besoins. Elles garantissent des performances fiables et sont faciles à monter.